

MOTOSACOCHE SA

WERKSTATT-HANDBUCH



**1017-SRL**  
**1026-SRL**



**MAG**

**BENZIN-  
MOTOREN**



## VORWORT

Die vorliegende Reparatur-Anweisung soll das technische Wissen des Werkstattmannes erweitern und als Leitfaden für fachgerechte Instandsetzungsarbeiten dienen.

Die Reparatur-Anweisung ersetzt in keinem Falle die praktische und theoretische Ausbildung des Fachmannes. Als bleibendes Nachschlagewerk wird sie in den Werkstätten jederzeit eine gute Hilfe bei den täglichen Arbeiten sein. Wir empfehlen ferner, die gebildete Ersatzteilliste, welche den Zusammenbau der Motoren zeigt, als zusätzliche Hilfsquelle mit heranzuziehen.

Einwandfreie Instandsetzungsarbeiten und ein vorbildlicher Kundendienst setzen außerdem eine gute Einrichtung, eine mit allen notwendigen Werkzeugen versehene Werkstatt, und handwerklich ausgebildete Fachkräfte voraus.

Die Reparatur-Anweisung und alle technischen Mitteilungen, die Änderungen enthalten, sollen in die Hände derjenigen gelangen, die die Arbeiten durchführen. Die Unterlagen gehören in die Werkstatt und nicht in die Aktenschränke der Büros. Wir hoffen, mit diesem Heft eine wertvolle Hilfe zum Nutzen aller MAG-Motoren-Benützer geschaffen zu haben.

**MOTOSACOCHE SA**

Kundendienst




## INHALTSVERZEICHNIS


	Seite
Leistungskurven . . . . .	5
Technische Daten . . . . .	6
Motorausführungen . . . . .	8
Reparatur - Werkzeug . . . . .	10
Sonderwerkzeug . . . . .	11
Montage - Vorrichtung . . . . .	11
Zerlegen des Motors . . . . .	12
<b>Arbeiten an Einzelteilen :</b>	
Kurbelgehäuse mit Zylinder . . . . .	16
Ventilführungen, Ventilsitze und Ventile . . . . .	16
Zerlegen und Zusammenbau von Kolben und Pleuel . . . . .	19
Kurbelwelle . . . . .	21
Schwunglichtmagnetzündler . . . . .	22
Drehzahlregler . . . . .	23
Vergaser . . . . .	24
Reversierstarter . . . . .	27
 Zusammenbau des Motors . . . . .	 33
Probelauf des Motors . . . . .	39
Aufstellung bzw. Anbau des Motors . . . . .	40
Einfluß des Motorenstandortes auf die Leistung . . . . .	41
Einlaufzeit . . . . .	41
Schmier- und Wartungsplan . . . . .	42
Hinweise zum Schaltplan . . . . .	43
Schaltplan für Licht- und Zündanlage . . . . .	44
Schaltplan für Starter-Generator . . . . .	45
Richtlinien für den Betrieb mit Petroleum oder Kerosin . . . . .	46
Anzugsmomente der Schrauben und Muttern . . . . .	46
Motorstörungen . . . . .	47
Notizen . . . . .	48

# LEISTUNGSKURVEN

Typ 1017-SRL



Typ 1026-SRL



- A = Leistung in PS — nach DIN 70020
- B = Drehmoment in kpm
- C = Drehmoment in lb. ft.
- D = Spezif. Brennstoffverbrauch in g/PS h
- E = Spezif. Brennstoffverbrauch in lb/H. P. hr.

Die angegebene Motorleistung gilt bei Barometerstand  $b_0 = 760$  mm Hg und Lufttemperatur  $t_L = 20^\circ \text{C}$  für den voll eingelaufenen Motor mit einer Toleranz von  $\pm 5\%$ . Zur Ermittlung der Leistung nach DIN 6270 ( $b_0 = 736$  mm Hg und  $t_L = 20^\circ \text{C}$ ) ist die obengenannte Leistung mit dem Korrekturfaktor 0,97 zu multiplizieren.

Im Interesse der konstruktiven Weiterentwicklung bleiben Änderungen vorbehalten.

TECHNISCHE DATEN

Benennung	Typ 1017-SRL	Typ 1026-SRL
Bauart	Seitengesteuerter 1-Zylinder-4-Takt-Benzinmotor. Die Motordrehrichtung ist : <b>Linkslauf</b> auf Abtriebswelle gesehen.	
Hubraum	169 cm³	258 cm³
Bohrung	62 mm	74 mm
Hub	56 mm	60 mm
Verdichtung	7 : 1	7 : 1
Kompressionsdruck (bei voll geöffneten Drosselklappe)	7-8 kg/cm²	7-8 kg/cm²
Spitzenleistung	4 PS bei 4000 U/min	7 PS bei 4000 U/min
Dauerleistung	3,5 PS bei 3000 U/min	6 PS bei 3000 U/min
Höchst Drehmoment	0,85 kpm bei 2800 U/min	1,45 kpm bei 3000 U/min
Empfohlener Drehzahlbereich	2000-4000 U/min	2000-4000 U/min
Leerlaufdrehzahl etwa	1000 U/min	1000 U/min
Ventilzeiten :		
Einlaß öffnet	25° vor o. T.	25° vor o. T.
Einlaß schließt	65° nach u. T.	65° nach u. T.
Auslaß öffnet	64° vor u. T.	64° vor u. T.
Auslaß schließt	18° nach o. T.	18° nach o. T.
Ventilspiel bei kaltem Motor	Einlaß 0,10 - 0,15 mm Auslaß 0,15 - 0,20 mm	
Zündung	BOSCH-Schwungmagnetzündung. Auf Verlangen mit Lichtspule 6 V/16 W	
Vorzündung	22° vor o. T. (2,50 - 2,75 mm vor o. T. auf Kolben gemessen)	
Unterbrecherabstand	0,4 ± 0,05 mm	0,4 ± 0,05 mm
Abriß Polschuh-Ankerkern	7 - 11 mm	7 - 11 mm
Zündkerze	für Teillastbetrieb	BOSCH W 95 T 1
	für Vollastbetrieb	BOSCH W 190 M 11 S
Elektrodenabstand	0,5 mm	0,5 mm
Vergaser	BING-Drosselklappen- vergaser 8/16,5	BING-Drosselklappen- vergaser 8/25
Luftfilter	Ölbadluftfilter oder Naßluftfilter	
Auspufftopf	Expansionsschalldämpfer	


		Typ 1017-SRL	Typ 1026-SRL
Anlaßart		Seilrolle oder Reversierstarter	Seilrolle, Reversierstarter oder elektr. Anlasser
Drehzahlregler		Fliehkraftregler mit Reglergenauigkeit von ± 7,5 %	
Motorschmiierung		Tauchschiierung, Markenöl HD SAE 20 - 30	
Ölwanneninhalt		etwa 0,7 Liter	etwa 1 Liter
Brennstofftankinhalt		etwa 4 Liter	etwa 4 Liter
Brennstoffverbrauch		etwa 1 Liter/h bei ¾ Belastung	etwa 2 Liter/h bei ¾ Belastung
Anbauteile		Ausrückbare Kupplung, eingebaute Fliehkraftkupplung, Keilriemenscheibe	
(bezogen auf Motorendrehzahl 3000 U/min)	Einfachgetriebe	i = 1,2 (n = 2500 U/min) i = 2,5 (n = 1200 U/min) i = 3,0 (n = 1000 U/min)	i = 1,5 (n = 2000 U/min) i = 1,8 (n = 1670 U/min) i = 2,0 (n = 1500 U/min) i = 2,8 (n = 1070 U/min)
	Doppelgetriebe	i = 7,5 (n = 400 U/min) i = 9,4 (n = 320 U/min) i = 11,3 (n = 265 U/min)	i = 5,6 (n = 535 U/min) i = 6,9 (n = 440 U/min) i = 7,8 (n = 380 U/min) i = 10,6 (n = 280 U/min)
Gewicht		28 kg	32 kg

## MOTORAUSFÜHRUNGEN


Die Motorentypen 1017- und 1026-SRL sind auf Grund der konstruktiven Gegebenheiten in der Forst- und Landwirtschaft, sowie im Baugewerbe und kommunalen Betrieben in einer Vielzahl eingesetzt.

Durch den verschiedenartigen Einsatz müssen diese Motoren ihrem Verwendungszweck entsprechend ausgerüstet sein.

Nachfolgende Fotos zeigen die am meisten verwendeten Ausführungen :



MAG 003



MAG 004

### Flansch-Motor

Durch Anbau eines Zentrierflansches können die Motoren 1017- und 1026-SRL direkt an das anzutreibende Aggregat angeflanscht werden.


### Motor für Benzin-Petroleum-Betrieb

Der Motor ist mit einem 2-Kammer-Kraftstoffbehälter und einem Dreiwegehahn für Benzin-Petroleum-Betrieb ausgerüstet.


Da die Verdichtung der Motoren bei Petroleum-Betrieb herabgesetzt werden muß, wird ein Zylinderkopf mit größerem Verbrennungsraum verwendet.

Motoren mit Petroleum-Betrieb haben eine zirka 10 % geringere Leistung.


Die Vergasereinstellung ist aus der Vergasertabelle, Seite 24 zu ersehen.



MAG 005



MAG 006



MAG 007

### Motor mit Einfach- bzw. Doppel-Getriebe

Die Motorentypen 1017- und 1026-SRL können auf Wunsch mit Einfach- oder Doppel-Getriebe ausgerüstet werden.

Die verschiedenen Drehzahlen, welche auf Grund eines Getriebearbaues erreicht werden, sind unter « Technische Daten », Seite 7 aufgeführt.

### Motor mit Fliehkraftkupplung

Motor mit Fliehkraftkupplung und Doppel-Getriebe.

Der Motor wird durch 4 Gewindelöcher, welche unten am Kurbelgehäuse angebracht sind, befestigt.


### Motor mit ausrückbarer Kupplung

Motor mit ausrückbarer Kupplung und Einfach-Getriebe.

Wie man aus vorstehenden Ausführungen ersehen kann, ist der Grundaufbau sämtlicher Ausführungen der gleiche, wobei durch den Anbau der entsprechenden Sondereile bei der Zerlegung und dem Zusammenbau des Motors Verschiebungen auftreten.




REPARATUR-WERKZEUG



MAG 008

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
	6952	Reparatur-Werkzeugsatz vollständig
1	6725	Kettenschlüssel
2	6922	Abzieher für Schwungrad
3	6934	Piatte zum Abziehen des Kurbelgehäuse-Deckels
4	6853	Kolbenbolzenzieher
5	6860	Einsatzbüchse für Kolbenbolzenzieher
6	6852	Auszieher für Ventilführung
7	6925	Schlagdorn für Nockenwelle
8	6924	Einbaudorn für Ventilführung
9	6857	Meßring für Kurbelwellen-Axialspiel (1026-SRL)
10	6923	Meßring für Kurbelwellen-Axialspiel (1017- und 1026-SRL)
11	6792	Ventilhalter


SONDERWERKZEUG



MAG 009

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	DP 14699 × 1	Führungsdom für Ventilfräser
2	6873	Abzieher für Scheuffele-Fliehkraftkupplung
3	DIN 933-8G M 8 × 60	Sechskantschraube
4	6948	Zentrierstück
5	6947	Zentrierring
6	6868	Zentrierplatte
7	6890	Ventilsitzfräser 90°
8	367-32	Ventilsitzfräser 120°/140°
9	6949	Ventilsitzfräser 70°
10	6790	Abzieher für Schwungrad

MONTAGE-VORRICHTUNG



MAG 010

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
	6888	Montage-Vorrichtung vollständig
1	6863	Montageplatte
2	DIN 931-8G M 12 × 80	Klemmschraube
3	DIN 125-St B12	Scheibe
4	6865	Spannpratze
5	6869	Gelenkstück




ZERLEGEN DES MOTORS

Motor ausbauen und vor dem Zerlegen gründlich reinigen. Ölablaßschraube entfernen und Öl ablassen. Zündkerze herauschrauben.

Bei einer generellen Überholung des Motors ist es zweckmäßig, die Teile in angegebener Reihenfolge zu entfernen.


Montagevorrichtung anschrauben



MAG 011  
Bild 1

Montagevorrichtung mit 4 Schrauben M 10 x 25 unten am Motorengehäuse festschrauben und in den Schraubstock spannen.

Kraftstoffbehälter - Ölbadluftfilter - Reversierstarter



MAG 012  
Bild 2

Öleinfüllzapfen mit Meßstab herauschrauben.


Kraftstoffleitung am Vergaser abziehen.

Tankbandagen vorne lösen und Kraftstoffbehälter (a) abheben. Auf Unterlagen achten. Dann Tankbandagen entfernen.

Ölbadluftfilter (b), Anschlußstück (c), sowie Abstützlasche (d), falls vorhanden, entfernen.

Reversierstarter (e) abschrauben.

Auspufftopf - Vergaser



MAG 013  
Bild 3

Auspufftopf (a) abschrauben und Dichtung abnehmen. Klemmschraube (b) am Reglerhebel lösen. Reglerhebel (c), mit Reglerfeder (d), Klemmhülse (e) und Rückzugfeder (f) entfernen.


Bei Motoren mit Rastenverstellung Schraube im Haltegriff lösen und Haltegriff entfernen.

Zugfeder am Reglerhebel aushängen, Rasterhalter abschrauben.

Ansaugstutzen (g) mit Vergaser abschrauben.

Dichtung abnehmen.


Windleitbleche - Haltewinkel



MAG 014  
Bild 4

Windleitbleche (k) und (v) vom Zylinder und Zylinderkopf abschrauben. Haltewinkel (x) abnehmen.

Anwerfscheibe - Kühlluftfilter - Ventilatorhaube



MAG 015  
Bild 5

Lichtkabel (falls vorhanden) an der Lüsterklemme (m) abklemmen.


Anwerfscheibe (n) mit Kettenschlüssel (x) anhalten und abschrauben.

Kühlluftfilter (s), falls feststehend, abschrauben.

Anmerkung :

Für beide Motortypen 1017- und 1026-SRL werden rotierende oder feststehende Kühlluftfilter geliefert. Ventilatorhaube abschrauben.

Ventilatorschwungrad




MAG 016  
Bild 6

Abdeckblech vom Ventilatorschwungrad abschrauben. Bei Motorentyp 1026-SRL : die Arretierschraube M 8 x 15 für Anwerfscheibe im Schwungrad herauschrauben.

Abzieher (y, siehe Rep.-Werkzeug) anbringen und Ventilatorschwungrad mit Kettenschlüssel (x) anhalten. Schwungrad abziehen. Paßfeder aus der Kurbelwelle nehmen.

Ankergrundplatte - Zylinderkopf



MAG 017  
Bild 7



Zündkerzenstecker und Gummitülle vom Zündkabel entfernen.

Unterbrecherknopf (i, Bild 4) abschrauben und Kabel abklemmen.

Ist die Markierung (k) nicht eingeschlagen, so muß diese, bevor die Ankergrundplatte abgeschraubt wird, angebracht werden.


Zylinderkopf (x) abschrauben und Dichtung entfernen.

### Ventile ausbauen

Bild 8 und 9

Ein- und Auslaßventil nacheinander, wie folgt beschrieben, ausbauen.

Ventildeckel (y, Bild 4) mit Entlüfterventil abschrauben und Dichtungen abnehmen.




MAG 018

Bild 8

Ventil (s) öffnen, Ventilhalter (z) unter den Ventilteller schieben.

Nockenwelle und Ventilstößel auf unteren Totpunkt stellen, Stößelkopf (n) mit Rundspitzzange (z.B. Belzer Nr. 2461 - 210 mm) herausnehmen.

Ventil (s) am Ventilschaft anheben und Ventilhalter (z) wegnehmen.




MAG 019  
Bild 9

Ventilfederspannapparat (a) unter dem Federteller ansetzen, Ventilfeder zusammenpressen und Ventilkeile mit bereits genannter Rundspitzzange herausnehmen.

Ventilfederspannapparat (a) abnehmen. Ventil herausziehen, Ventilfeder und Ventilderteller mit Schraubenzieher herausheben.

### Kurbelgehäusedeckel




MAG 208  
Bild 10

Im Kurbelgehäusedeckel verbliebene Schrauben heraus-schrauben.

Platte (6934 aus dem Rep.-Werkzeug) mit 3 Schrauben M 4 x 15 anschrauben und Abzieher (6922 aus dem Rep.-Werkzeug) anbringen.

Kurbelgehäusedeckel abziehen und Dichtung abnehmen.

### Pleuel und Kolben ausbauen



MAG 021  
Bild 11


Kurbelwelle auf unteren Totpunkt drehen.

Pleuelschrauben (x) herausschrauben. Pleueldeckel und Ölschleuderfinger abnehmen.

Damit der Kolben beim Ausbauen nicht beschädigt wird, müssen zuerst die Verbrennungsrückstände oben am Zylinderrand entfernt werden.

Kurbelwelle auf oberen Totpunkt drehen und Pleuelstange mit Kolben nach oben ausstoßen.

### Kurbelwelle - Nockenwelle



MAG 022  
Bild 12

Rillenkugellager (Magnetseite) mit einem handels-üblichen Abzieher (z. B. Kukko 70/2) von der Kurbelwelle abziehen.

Ventilstößel anheben und Nockenwelle (k) mit Regler herausziehen.


Kurbelwelle mit einem Kunststoffhammer von der Abtriebsseite her herausschlagen.

### Anmerkung :

Falls beim Ausbau das abtriebseitige Rillenkugellager auf der Kurbelwelle bleibt, Rillenkugellager mit bereits genanntem Abzieher (Kukko 70/2) abziehen.

Andernfalls Rillenkugellager aus dem Kurbelgehäuse pressen.

### Nockenwellenachse - Ventilstößel



MAG 023  
Bild 13

Nockenwellenachse (s) mit Dorn (siehe Rep.-Werkzeug) von der Abtriebseite herausschlagen.

Die Ventilstößel herausnehmen.

Sämtliche Teile reinigen, auf Abnutzung prüfen und nötigenfalls ersetzen.


Ausschließlich Original-MAG-Ersatzteile verwenden



ARBEITEN AN EINZELTEILEN

Kurbelgehäuse mit Zylinder

Kurbelgehäuse gründlich reinigen und von allen Verbrennungsrückständen befreien.



MAG 024  
Bild 14

Die Abnützung zeichnet sich durch eine kleine Stufe, gerade unterhalb des oberen Zylinderrandes ab.

Die Bohrung mit Hilfe einer Meßuhr oder eines Innenmikrometers messen, und zwar rechtwinklig zur Kolbenbolzenachse oben an der Bohrung, wo die größte Abnützung auftritt.

Beträgt die Abnützung mehr als 0,10 mm, so muß der Zylinder ausgeschliffen werden.

Es sind Kolben in 4 verschiedenen Übermaßen erhältlich.

Zylindermaße

	1017-SRL	1026-SRL
Standard-Maß	$62,00 \pm 0,01 \text{ mm}$	$74,00 \pm 0,01 \text{ mm}$
1. Übermaß	$62,30 \pm 0,01 \text{ mm}$	$74,30 \pm 0,01 \text{ mm}$
2. Übermaß	$62,60 \pm 0,01 \text{ mm}$	$74,60 \pm 0,01 \text{ mm}$
3. Übermaß	$62,80 \pm 0,01 \text{ mm}$	$74,80 \pm 0,01 \text{ mm}$
4. Übermaß	$63,00 \pm 0,01 \text{ mm}$	$75,00 \pm 0,01 \text{ mm}$

Ventilführungen, Ventilsitze und Ventile

Ventilführungen

Ventilführungen auf Verschleiß prüfen. Es ist wichtig, daß diese innerhalb der vorgeschriebenen Toleranzen liegen.

Hat der Ventilschaft zu wenig Spiel in der Ventilführung, ist die Gefahr groß, daß das Ventil hängen bleibt. Ein zu großes Spiel hat Ölverbrauch zur Folge.


Die Bohrung der Ventilführungen im eingebauten Zustand mit dem entsprechenden Kontrolldorn messen.

	«Gut»-Seite	«Ausschuß»-Seite
Einlaßventilführungen	$7,0 - 0,020 \text{ mm}$	$7,0 - 0,007 \text{ mm}$
Auslaßventilführungen	$7,0 + 0,020 \text{ mm}$	$7,0 + 0,038 \text{ mm}$

Die "Gut"-Seite des Dornes soll sich leicht in die Führung einschieben lassen, andernfalls ist die Führung mittels einer Reibahle auszureiben.

Die "Ausschuß"-Seite des Dorns darf gerade noch angreifen. Läßt sie sich leicht einschieben, dann ist die Führung zu groß und muß ersetzt werden.


Ventilführungen auspressen



MAG 025  
Bild 15

Zum Ausbau der Ventilführungen den Auszieher (x) (siehe Rep.-Werkzeug) verwenden, wie im Bild 15 dargestellt.

Ventilführungen einpressen



Einlaßventilführung (a) ist ohne Rille. Auslaßventilführung (b) ist stets mit einer Rille gekennzeichnet (siehe Pfeil).

Ventilführungen bei Motortyp 1017-SRL auf das Maß  $x = 22,0 \text{ mm}$  und bei Motortyp 1026-SRL auf das Maß  $x = 16,0 \text{ mm}$  mit Dorn (siehe Reparatur-Werkzeug) einpressen.

WICHTIG

Nach dem Auswechseln der Ventilführungen sollen unbedingt die Bohrungen der Ventilführungen gemessen werden (siehe Seite 16).

Wenn nötig, die Führungen ausreiben, um das empfohlene Spiel zu erhalten.

Ventilfedern

Die Ventilfedern sind nach den angegebenen Daten zu prüfen :

Motortyp	1017-SRL	1026-SRL
Drahtdicke	2,2 mm	2,5 mm
Außendurchmesser	23,0 mm	23,5 mm
Freie Länge (unbelastet)	35,0 mm	38,0 mm
Länge bei $10 \pm 1 \text{ kg}$ Belastung	20,0 mm	26,5 mm

Ventilsitze nachfräsen - Ventile schleifen

Bild 17, 18 und 19




Bild 17

Die Nachfrästiefe B darf nicht größer sein als 1,5 mm. Wird dieses Maß überschritten, muß der Motorblock zum Einbau eines Ventilsitzringes an den zuständigen Vertreter bzw. an das Werk eingeschickt werden.

Die Ventilsitzbreite A von 1 ... 1,5 mm muß eingehalten werden.


Muß ein Ventil nachgeschliffen werden, sind die Verbrennungsrückstände vor dem Schleifen zu entfernen.

Der Schaftdurchmesser an neuen Ventilen beträgt :

Auspuff und Einlaß  $7,0 \pm 0,040 \text{ mm}$   
 $0,062$

Die Einlaßventile sind auf dem Ventilteller mit « IN », die Auspuffventile mit « EX » gekennzeichnet.






MAG 027

Bild 18

Auf einer Ventilschleifmaschine den Ventilkegel auf 90° nachschleifen.

Der Ventiltellerrand (c) darf nicht kleiner als 0,8 mm sein.



MAG 028

Bild 19

Nur maßhaltige Ventilführungen garantieren ein einwandfreies Nachfräsen der Ventilsitze.

Zum Nacharbeiten bzw. für Korrekturen der Ventilsitze werden diese mit einem 90° Fräser nachgefräst.

Beide Kanten des Ventilsitzes mit einem 120° und 70° Fräser leicht abgraten.

Neues bzw. nachgeschliffenes Ventil mit Ventileinschleifpaste leicht einschleifen, bis Tragbild sichtbar wird.

Ventilsitz am Ventilkegel auf Mittigkeit und Breite prüfen, wenn nötig, mit entsprechendem Fräser korrigieren.

Ventil endgültig einschleifen.

#### Ventilstößel und Nockenwelle

Ventilstößel auf Verschleiß prüfen.

#### Fertigungsmaße :

Stößelbohrung im Zylindergehäuse =  $11,5 \pm \begin{smallmatrix} 0,018 \\ 0 \end{smallmatrix}$  mm

Ventilstößel =  $11,5 \pm \begin{smallmatrix} 0,016 \\ 0,027 \end{smallmatrix}$  mm

Der Stößelboden darf keine Laufspuren aufweisen.

Nockenwelle und Nockenwellenachse auf Verschleiß prüfen.

#### Fertigungsmaße :

Nockenwellenbohrung =  $10,0 \pm \begin{smallmatrix} 0,035 \\ 0,013 \end{smallmatrix}$  mm

Nockenwellenachse =  $10,0 \pm \begin{smallmatrix} 0 \\ 0,022 \end{smallmatrix}$  mm

#### Rillenkugellager

Kugellager auf Verschleiß prüfen und, wenn nötig, ersetzen.


#### WICHTIG

Für unsere Motoren dürfen nur Kugellager verwendet werden, welche die Bezeichnung C 3 tragen.

## Zerlegen und Zusammenbau von Kolben und Pleuel

### Kolben und Pleuel zerlegen

Wird der gleiche Kolben wieder verwendet, ist es erforderlich, den Kolben zur aufgeschlagenen Zahl am Pleuelkopf zu markieren. Beide Sicherungsringe für Kolbenbolzen mit einer Rundspitzzange herausnehmen.



MAG 029


Bild 20

Zum Abnehmen des Kolbens, Kolbenbolzenzieher (x, aus dem Rep.-Werkzeug) verwenden.

### Kolben und Pleuel zerlegen

Bild 21, 22 und 23

Kolbenringe entfernen und Kolben von Verbrennungsrückständen reinigen. Die Abnutzung des Kolbens mittels eines Mikrometers oben am Pleuelkopf, rechtwinklig zur Pleuelbolzenachse, messen.



MAG 030

Bild 21

Wenn die Abnutzung mehr als 0,05 mm beträgt, so ist der Kolben zu ersetzen.

### Kolbenmaße (oben am Pleuelkopf gemessen)


	1017-SRL	1026-SRL
Standard-Maß	$62,00 \pm \begin{smallmatrix} 0,15 \\ 0,17 \end{smallmatrix}$ mm	$74,00 \pm \begin{smallmatrix} 0,15 \\ 0,17 \end{smallmatrix}$ mm
1. Übermaß	$62,30 \pm \begin{smallmatrix} 0,15 \\ 0,17 \end{smallmatrix}$ mm	$74,30 \pm \begin{smallmatrix} 0,15 \\ 0,17 \end{smallmatrix}$ mm
2. Übermaß	$62,60 \pm \begin{smallmatrix} 0,15 \\ 0,17 \end{smallmatrix}$ mm	$74,60 \pm \begin{smallmatrix} 0,15 \\ 0,17 \end{smallmatrix}$ mm
3. Übermaß	$62,80 \pm \begin{smallmatrix} 0,15 \\ 0,17 \end{smallmatrix}$ mm	$74,80 \pm \begin{smallmatrix} 0,15 \\ 0,17 \end{smallmatrix}$ mm
4. Übermaß	$63,00 \pm \begin{smallmatrix} 0,15 \\ 0,17 \end{smallmatrix}$ mm	$75,00 \pm \begin{smallmatrix} 0,15 \\ 0,17 \end{smallmatrix}$ mm

### Kolbenringe

Wird beabsichtigt, den alten Kolben wieder zu verwenden, so sind auf jeden Fall neue Kolbenringe einzubauen.

Vor dem Einbau der Kolbenringe ist das Stoß- und Höhenpiel der Kolbenringe zu prüfen.

### Stoßspiel



MAG 032


Bild 22

Kolbenringe 30 - 40 mm unterhalb der Oberkante des Zylinders einsetzen und Stoßspiel prüfen.

Das Stoßspiel für neue Kolbenringe soll zwischen 0,20 - 0,30 mm liegen und darf 0,80 mm nicht überschreiten.



Höhenspiel



MAG 031  
Bild 23

Kolbenringe in die betreffende Nute des Kolbens legen und Höhengspiel prüfen.

Das zulässige Höhengspiel darf 0,15 mm nicht überschreiten, ansonst der Kolben zu ersetzen ist.

Montage der Kolbenringe  
Bild 24 und 25




Bild 24

Das Bild zeigt die Einbauvorschrift der Kolbenringe.

- a = Verdichtungsring
- b = Ölabbstreif-Nasenring
- c = Ölabbstreif-Schlitzring (I. Ausführung)
- d = Ölabbstreif-Schlitzring (II. Ausführung)



MAG 033  
Bild 25

Kolbenringe mit Spezialzange montieren.

Kolbenbolzen

Wenn der alte Kolben wieder verwendet wird, so ist der Kolbenbolzen auf Rundlauf und Abnützung zu prüfen.

Ersatzkolben werden stets mit neuen Kolbenbolzen geliefert.

Der Durchmesser eines neuen Kolbenbolzens beträgt bei beiden Modellen

$18 \pm \begin{smallmatrix} 0 \\ 0,005 \end{smallmatrix} \text{ mm}$

Die maximale Abnützung darf 0,05 mm nicht überschreiten, ansonst der Kolbenbolzen ersetzt werden muß.

Pleuelstange und Pleuellager

Alle Pleuelbestandteile gründlich reinigen.

Pleuelstange auf Risse und Schlagschäden prüfen.

Bohrung im Pleuellfuß auf Verschleiß prüfen.

Die Bohrung eines neuen Pleuels beträgt

$18 \pm \begin{smallmatrix} 0,027 \\ 0,016 \end{smallmatrix} \text{ mm}$

Ist dieses Maß überschritten, muß die Pleuelstange ersetzt werden.

Lagerschalen

Die Lagerschalen des Pleuels müssen unter allen Umständen, wenn sie Riefen oder Abnützungerscheinungen tragen, ersetzt werden. Es ist dabei natürlich auch zu kontrollieren, ob der Pleuellagerbolzen nachgeschliffen werden muß (siehe Bild 27).

Pleuellagerschalen entsprechend den Führungsnasen und den Ölbohrungen einbauen.

Zusammenbau von Pleuel und Pleuel

Kolben im Öl erwärmen (ca. 60-80° C).

Pleuelstange einführen und Pleuellagerbolzen einschieben. Sicherungsringe montieren (auf einwandfreien Sitz achten).

Achten Sie, dass nun die, bei der Demontage angebrachte Markierung auf die nummerierte Seite des Pleuellkopfes zu liegen kommt.

Kurbelwelle

Bild 26 und 27

Kurbelwelle gründlich reinigen und auf Abnützung prüfen.

Wenn das Pleuellagerbolzen für die Pleuellagerstange stark abgenützt oder beschädigt ist, muß die Pleuellagerstange ersetzt werden.

Die Pleuellagerstange auf Rundlauf prüfen.





Bild 26

Ist sie mehr als 0,02 mm unrund (auf Pleuellagerbolzen gemessen), muß sie mittels einer Pleuellagerpresse gerichtet werden.

Pleuellager- und Pleuellagerbolzen mit Hilfe eines Pleuellagermessers auf Abnützung prüfen.



MAG 035  
Bild 27

Ist der Pleuellagerbolzen riefig oder mehr als 0,05 mm unrund, so muß dieser nachgeschliffen werden.

Der Pleuellagerbolzen-Durchmesser einer neuen Pleuellagerstange hat folgende Maße :

	1017-SRL	1026-SRL
Magnetseite	$25,0 \pm \begin{smallmatrix} 0,005 \\ 0,004 \end{smallmatrix} \text{ mm}$	$25,0 \pm \begin{smallmatrix} 0,005 \\ 0,004 \end{smallmatrix} \text{ mm}$
Abtriebseite	$25,0 \pm \begin{smallmatrix} 0,005 \\ 0,004 \end{smallmatrix} \text{ mm}$	$30,0 \pm \begin{smallmatrix} 0,005 \\ 0,004 \end{smallmatrix} \text{ mm}$

Kurbelzapfenmaße

	1017-SRL	1026-SRL
Standard-Maß	$26,987 \pm \begin{smallmatrix} 0 \\ 0,013 \end{smallmatrix} \text{ mm}$	$31,725 \pm \begin{smallmatrix} 0 \\ 0,013 \end{smallmatrix} \text{ mm}$
1. Untermaß	$26,75 \pm \begin{smallmatrix} 0 \\ 0,013 \end{smallmatrix} \text{ mm}$	$31,475 \pm \begin{smallmatrix} 0 \\ 0,013 \end{smallmatrix} \text{ mm}$
2. Untermaß	$26,50 \pm \begin{smallmatrix} 0 \\ 0,013 \end{smallmatrix} \text{ mm}$	$31,225 \pm \begin{smallmatrix} 0 \\ 0,013 \end{smallmatrix} \text{ mm}$
3. Untermaß	$26,25 \pm \begin{smallmatrix} 0 \\ 0,013 \end{smallmatrix} \text{ mm}$	$30,975 \pm \begin{smallmatrix} 0 \\ 0,013 \end{smallmatrix} \text{ mm}$
4. Untermaß	$26,00 \pm \begin{smallmatrix} 0 \\ 0,013 \end{smallmatrix} \text{ mm}$	$30,725 \pm \begin{smallmatrix} 0 \\ 0,013 \end{smallmatrix} \text{ mm}$



# SCHWUNGLICHTMAGNETZÜNDER

## Auswechseln des Zünd- oder Lichtankers




Bild 28

- 1) Vorhandene Kabel durch eine Bohrung der Zentrierplatte führen und Ankergrundplatte in die Zentrierplatte einlegen.
- 2) Zentrierstück aufsetzen und Sechskantschraube mit der Hand einschrauben. Bei zu starkem Anziehen der Schraube verformt sich die Grundplatte und das Einstellen des Unterbrecherabstandes wäre fehlerhaft.
- 3) Fehlerhafte Anker entfernen und durch neue ersetzen.
- 4) Zentrierring aufsetzen, den ausgewechselten Anker an den Zentrierring andrücken und beide Schrauben festziehen. Nach Abnehmen des Zentrierringes ist der genaue Luftspalt zwischen Ankern und Magnetschwungrad hergestellt.

## Auswechseln des Unterbrecher-Kontaktsatzes

Bild 29

Der Unterbrecher muß ausgewechselt werden, wenn die Kontakte, das Gleitstück oder Lagerbolzen stark abgenutzt, die Lagerbüchse ausgeschlagen, und Unterbrecherhebel oder Feder beschädigt sind.




Bild 29

- 1) Beide Kabel (v) abschrauben. Auf die Reihenfolge der Isolierstoffscheiben im Anschlußwinkel des Kontaktträgers achten.
- 2) Sicherung (s) und Unterbrecherhebel (k) vom Lagerbolzen (f) entfernen (auf Ausgleichscheiben achten).
- 3) Zylinderkopfschraube (h) herausschrauben und Kontaktträger (e) abnehmen.
- 4) Lagerbolzen (f) aus der Ankergrundplatte herausschrauben.

Neue Teile in entgegengesetzter Reihenfolge montieren und auf folgende Hinweise achten :

Lagerbolzen nach dem Einschrauben verstemmen. Nur den, für diesen Motor vorgeschriebenen Unterbrecher-Kontaktsatz verwenden.

Kontakte des Unterbrecherhebels dürfen nach dem Einbau nicht versetzt und verkantet sein.

Schmierföhl mit BOSCH-Fett Ft 1 v 4 einstreichen und am Gleitstück des Unterbrecherhebels einen Fettkeil anbringen (BOSCH-Fett in Tuben ist bei den BOSCH-Dienststellen erhältlich).

Kein Fett oder Öl an die Kontakte bringen.

## Einstellen des Unterbrechers

- 1) Das Gleitstück des Unterbrecherhebels an das Zentrierstück anlegen. Durchmesser entspricht der Nockenhöhe.
- 2) Kontaktplatte so verstellen, dass der Unterbrecherkontakt-Abstand  $0,4 \pm 0,05$  mm beträgt.

## Auswechseln des Kondensators

Bild 30

- 1) Beide Kabel ablöten.
- 2) Den Kondensator mit einem Rundholz aus der Ankergrundplatte herausdrücken.
- 3) Die an der Bohrung eingedröckten Stemmstellen (m) mit einem Dreikantschaber entfernen.
- 4) Neuen Kondensator einsetzen und vorsichtig verstemmen.
- 5) Beide Kabel wieder anlöten.





Bild 30

## DREHZAHLREGLER

Der Regler befindet sich auf der Nockenwelle, die über ein Ritzel von der Kurbelwelle angetrieben wird.

Übersetzungsverhältnis 2 : 1.



MAG 039

Bild 31

Die Reglerplatte (k), auf welcher drei bewegliche Fliehkraftgewichte (m) gelagert sind, ist auf das Nockenwellen-Zahnrad genietet.

Auf der Welle befindet sich die Reglerscheibe (v), die axial verschiebbar ist.

Wenn der Motor ohne Last anläuft und seine vorgeschriebene Drehzahl zu übersteigen versucht, werden die Gewichte durch die Fliehkraft auseinander geschleudert und zwar so weit, wie es die entsprechende Reglerfeder zuläßt.

Die Bewegung der Fliehkraftgewichte wird über ein Hebelsystem auf das Reglergestänge und somit auf die Drosselklappe übertragen. Diese wird in Drehbewegung versetzt und verringert bzw. schließt den Ansaugquerschnitt. Dadurch fällt automatisch die Drehzahl ab. Somit werden auch die Fliehkraftgewichte durch die Reglerfeder über das Hebelsystem zusammengedröck und die Drosselklappe öfönet den Ansaugquerschnitt.

Um eine störungsfreie Funktion des Reglers zu gewährleisten, muß vor dem Einbau folgendes beachtet werden :

Die Reglerplatte (k) muß fest auf das Nockenwellen-Zahnrad genietet sein. Die Fliehkraftgewichte (m) auf Abnutzung und einwandfreie Lagerung prüfen.

Die Reglerscheibe (v) muß auf der Welle leichtgängig sein, und darf an der Anlagefläche der Fliehkraftgewichte keine Einlaufspuren aufweisen.



VERGASER

Die Festlegung der Vergaserausführungen und die Wahl der Düsengrößen wird vom Werk durch Versuche vorgenommen. Die dabei ermittelte Einstellung ist ein Bestwert. Deshalb ist es ratsam, keine willkürlichen Veränderungen vorzunehmen.

Solange der Motor bei niedrigen Drehzahlen (im Leerlauf) rund und ruhig läuft, beim Gasgeben stetig mehr auf Touren kommt, ohne sich zu verschlucken und bei offener Drosselklappe seine volle Leistung hat, soll an der Vergasereinstellung nichts geändert werden. Stottert und stößt der Motor, oder kommen aus dem Auspufftopf schwarze Abgase, ist das Gemisch zu fett. Wiederholtes kurzes Patschen oder Niesen, das Zurückschlagen einer blauen Flamme aus dem Vergaser und schweres Anspringen des Motors weisen auf zu mageres Gemisch hin.

Bei einer guten Vergasereinstellung, einwandfreiem Luftfilter und geeigneter Zündkerze zeigt der Kerzenisolator eine braune Färbung. Rußige, sowie nasse Kerzen entstehen durch kraftstoffreiches Gemisch und bei hohem Ölverbrauch.

Einstelldaten

Motor-Typ	Vergaser	Vergaser-Durchlaß in mm	Haupt-Düse	Leerlauf-Düse	Leerlauf-Luftschauben-Öffnung in Umdrehungen	Korrektur-Luftdüse
1017-SRL	Bing-Verg. 8/16,5/...	16,5	90	65	1/2	100
1017-SRL Benzin-Petrol.	Bing-Verg. 8/16,5/...	16,5	100	70	1/2	100
1026-SRL	Bing-Verg. 8/25/...	18	100	50	1/2	100
1026-SRL Benzin-Petrol.	Bing-Verg. 8/25/...	18	105	60	1/2	100

Weißer Kerzenisolator entsteht bei kraftstoffarmen Gemisch. Vorausgesetzt ist, daß die Zündkerze den vorgeschriebenen Wärmewert hat. Nur richtig eingestellte Vergaser bürgen für wirtschaftliches Arbeiten und einwandfreien Lauf des Motors.

Vergasereinstellung

Die Vergasereinstellung ist durch die Wahl der Düsengröße für die Betriebsdrehzahl des Motors gegeben. Die Einstellung kann nur durch Düsenwechsel (größere bzw. kleinere Düsen) korrigiert werden.

Bei der Leerlaufdrehzahl des Motors kann das Kraftstoffluftgemisch im Vergaser durch die verstellbare Luftregulierschraube eingestellt werden. Die Einstellwerte für Drosselklappenvergaser unter normalen Arbeitsbedingungen sind in der untenstehenden Tabelle eingetragen.

Starteinrichtung

Die Starterklappe dient zur Erleichterung des Anlassens im kalten Zustand. Sie darf bei warmer Jahreszeit oder bei warmem Motor weder teilweise noch ganz geschlossen werden, sondern nur bei Kaltstart. Durch Schließen der Starteinrichtung wird in der Mischkammer ein hoher Unterdruck aufgebaut und somit ein kraftstoffreiches Gemisch erzielt. Nach erfolgtem Start Starterklappe langsam öffnen.

Oberhalb des Schwimmergehäuses sitzt bei den BING-Vergasern ein Tupfer, der zum Fluten des Vergasers bei kaltem Motor dient.

Vergaserausführung

Die Vergaser sind Drosselklappenvergaser, die im wesentlichen aus Misch- und Schwimmerkammer bestehen. Als Steuerorgan dient eine Drosselklappe, die je nach Öffnungsweite dem Motor mehr oder weniger Kraftstoffluftgemisch zum Aufbau der gewünschten Leistung zukommen läßt. Vor der Mischkammer sitzt die Starterklappe, die nur beim Starten des kalten Motors betätigt wird. In der Schwimmerkammer wird die Kraftstoffzufuhr durch eine Schwimbernadel gesteuert, die von einem Ringschwimmer bei einem bestimmten Kraftstoffniveau geöffnet und geschlossen wird.

In allen Fällen wird der Kraftstoff vom Kraftstoffbehälter durch Schlauchverbindung dem Vergaser zugeleitet. Ein Gefälle von ca. 100 mm sollte hierbei nicht überschritten bzw. unterschritten werden.

Wartung des Vergasers und Filters

Nach gewissen Zeitabständen muß jeder Vergaser gereinigt und überholt werden. Vor der Zerlegung ist der Vergaser äußerlich mit Kraftstoff zu reinigen. Die Bohrungen, Kanäle, Durchgänge und Düsen dürfen nicht mit harten Gegenständen (z.B. Draht oder Bohrer) gesäubert werden, sondern sind nur mit Kraftstoff zu spülen und mit Preßluft durchzublasen. Vor dem Zusammenbau ist zu prüfen, ob sämtliche Vergaserelemente in funktionsfähigem Zustand sind.

Besondere Hinweise :

- 1) Stets auf leichtgängige Drosselklappe achten.
- 2) Das Aufhängescharnier für den Schwimmer darf auf keinen Fall verbogen sein, da hierdurch das Kraftstoffniveau verändert wird.
- 3) Schwimbernadel auf Gängigkeit und Dichtheit prüfen.

Es ist in jeder Hinsicht den Vorschriften der Vergäserfirmen Aufmerksamkeit zu schenken. Ein rechtzeitiges Überprüfen und Säubern des Kraftstoff- und Luftfilters trägt mit zu einer zufriedenstellenden Funktion des Vergasers und einer höheren Lebensdauer des Motors bei.

Der Ölbadluftfilter muß je nach Staubanfall öfters gereinigt werden.

Filteroberteil vom Filtergehäuse abnehmen und in reinem Benzin auswaschen. Nicht mit Preßluft ausblasen !


Das Filtergehäuse am Vergaser abschrauben, verschlammtes Öl entfernen und Gehäuse reinigen.

Dann Filtergehäuse wieder am Vergaser anschrauben und bis zur Strich- oder Pfeilmarkierung mit frischem Öl auffüllen.

Filteroberteil wieder anbringen.



# BING-Drosselklappenvergaser 8/16,5 für Motortyp 1017-SRL




A Vergasergehäuse  
C2 Schenkelfeder  
C3 Drosselklappe  
C3 Drosselklappenachse  
G Mischrohr  
H Hauptdüse  
J Leerlaufdüse  
K1 Luftregulierschraube

K3 Feder  
M6 Starterklappe  
M11 Starterklappenachse  
O1 Drosselhebel  
O3 Starterhebel  
U Schwimmergehäuse  
U2 Dichtring  
V Tupfer

V1 Tupferfeder  
W Schwimmer  
W2 Stift  
X Schwimmernadel  
Y Schlauchtülle  
Y3 Dichtring

# BING-Drosselklappenvergaser 8/25/33 für Motortyp 1026-SRL




A Vergasergehäuse  
A2 Korrekturluftbohrung  
A5 Lufttrichter  
C2 Schenkelfeder  
C3 Stellschraube  
C3 Feder  
C3 Drosselklappe  
C3 Drosselklappenachse  
G Mischrohr  
H Hauptdüse  
J Leerlaufdüse

K1 Luftregulierschraube  
K2 Korrekturluftdüse  
K3 Feder  
M6 Starterklappe  
M11 Starterklappenachse  
N Klemmring  
N1 Klemmschraube  
N5 Gewindestift  
O1 Drosselhebel  
O3 Starterhebel  
O5 Anschlaghebel

U Schwimmergehäuse  
U2 Dichtring  
V Tupfer  
V1 Tupferfeder  
W Schwimmer  
W2 Stift  
X Schwimmernadel  
Y1 Schlauchschwenkanschluss  
Y2 Befestigungsschraube  
Y3 Dichtring


# REVERSIERSTARTER für Motortyp 1017-SRL



MAG 040

Bild 32

Reversierstarter für Motortyp 1017-SRL



MAG 042

Bild 34

Zugseil ca. 20 cm herausziehen und Knoten (y) machen.  
Knoten (x) lösen und Startergriff abnehmen.

# Zerlegen des Reversierstarters




Bild 33

Sicherungsring (a) entfernen. Profilscheibe, Brems-  
scheibe, Bremshebel mit Klauen, zweite Bremsscheibe  
und Druckfeder nacheinander abheben.




Bild 35

Knoten (y, Bild 34) lösen und Seilscheibe langsam  
zurücklaufen lassen, damit sich das Zugseil vollständig  
aufwickeln und die Spiralfeder entspannen kann.


Anschließend die Seilscheibe herausheben und die  
Spiralfeder an der Seilscheibe aushängen.

Dabei auf die Feder achten, damit diese nicht heraus-  
springt.



Zugseil von der Seilscheibe entfernen.

Ist die Spiralfeder noch in Ordnung, soll sie auf jeden Fall im Gehäuse verbleiben (siehe Bild 35).



MAG 044


Bild 36

Wenn eine defekte Spiralfeder ausgewechselt werden soll, wird am besten das Startergehäuse mit der offenen Seite nach unten auf die Werkbank aufgeschlagen.

Die Spiralfeder springt dann, wie im Bild 36 zu sehen ist, heraus.

Ist die Seilscheibe oder das Gehäuse defekt, muß der Starter ersetzt werden, da diese Teile nicht einzeln lieferbar sind.

**Zusammenbau des Reversierstarters**



MAG 045


Bild 37

Spiralfeder einfetten und mit den Windungen zum Seilaustritt (k) zeigend einlegen (siehe Bild 37).

Der Lagerbolzen (b) muß im Zentrum der Feder sein, ansonst die Seilscheibe nicht montiert werden kann. Gegebenenfalls Federauge mit einer Zange biegen.

Lagerbolzen (b) einfetten. Seilscheibe auf den Lagerbolzen schieben und dabei die Feder mit einhängen.

Seilscheibe im Gegenuhrzeigersinn drehen und die Feder bis zum Anschlag spannen.




MAG 046

Bild 38

Anschließend Seilscheibe ca. eine Umdrehung zurücklaufen lassen, das heißt, bis die Öffnungen (k und l, Bild 38) sich gegenüber stehen.

Seilscheibe mit einem Dorn (v), wie im Bild 38 gezeigt, festhalten.



MAG 047

Bild 39




Bild 40

Starterseil wie im Bild 39 dargestellt, durch die Öffnungen (k und l) einschieben.

Gummigriff mit Halteblech auf das Starterseil schieben und mit einem Knoten festhalten.

Starterseil spannen, Dorn (v) entfernen, und Seil langsam zurücklaufen lassen.

Druckfeder, Bremsscheibe, Bremshebel mit Klauen, zweite Bremsscheibe, Profilscheibe, Sicherungsscheibe nacheinander auf den Lagerbolzen schieben.

**Achtung :**

Der Bremshebel mit Klauen darf nur wie im Bild 40 dargestellt, montiert werden.



## REVERSIERSTARTER für Motortyp 1026-SRL





Bild 41

Reversierstarter für Motortyp 1026-SRL



MAG 077

Bild 42

### Zerlegen des Reversierstarters

Sechskantschraube (1) und die Scheiben (2 und 3) entfernen, wobei zu beachten ist, daß die breite Scheibe oben liegt.

Klinkenschale (4) mit der Bremscheibe (5) abheben. Dabei achten, daß die kleine Feder (8), die an der Klinkenschale befestigt ist, und am Stift der Seilrolle eingehängt ist, nicht beschädigt wird.

Die 3 Klinken (6) und die breite Scheibe (7) von der Seilscheibe (9) entfernen.

Das Starterseil ca. 20 cm aus dem Gehäuse ziehen und einen Knoten machen.

Mit einem Schraubenzieher das Halteblech (16) aus dem Gummigriff heben.

Knoten aus dem Halteblech ziehen, und Knoten öffnen. Halteblech (16) und Gummigriff (15) vom Starterseil entfernen.

Halteknoten öffnen, mit dem Daumen auf die Seilscheibe drücken, und sie langsam zurücklaufen lassen. Es muß vorsichtig vorgegangen werden, damit die Feder nicht herauspringen kann.

Anschließend die Seilscheibe herausheben und die Spiralfeder an der Seilscheibe aushängen.


Ist die Spiralfeder noch in Ordnung, soll sie auf jeden Fall im Gehäuse verbleiben.

Wenn eine defekte Spiralfeder ausgewechselt werden soll, wird am besten das Startergehäuse mit der offenen Seite nach unten auf die Werkbank aufgeschlagen. Die Feder springt dann heraus.

Alle Teile reinigen und prüfen.

Nur Original Motosacoche-Teile verwenden

### Zusammenbau des Starters



MAG 050

Bild 43

Falls die Seil-Führungsbüchse (11, Bild 42) abgenützt ist, muß sie mit einem 9,5 mm Bohrer ausgebohrt werden.

Neue Büchse mit einem Spezial-Werkzeug vernieten (siehe Bild 43).




Bild 44

Feder (10, Bild 42) an der ganzen Länge einfetten und mit den Windungen zum Seilaustritt zeigend ins Gehäuse einlegen.

Der Lagerbolzen (a, Bild 44) muß im Zentrum der Feder sein, ansonst die Seilscheibe nicht montiert werden kann.





Bild 45

Nötigenfalls Federauge mit einer Zange biegen (siehe Bild 45).

Lagerbolzen (a) einfetten. Seilscheibe auf den Lagerbolzen schieben und dabei die Feder einhängen. Seilscheibe im Gegenuhrzeigersinn drehen und die Feder bis zum Anschlag spannen.

Anschließend Seilscheibe ca. eine Umdrehung zurücklaufen lassen, das heißt, bis die Öffnungen (a und b, Bild 46) sich gegenüber stehen.



MAG 053

Bild 46






Bild 47

Seilscheibe mit einem Dorn, wie im Bild 47 gezeigt wird, festhalten.

In das Starterseilende einen Knoten machen. Anderes Ende mit einem Streichholz leicht verschmelzen, damit das Seil nicht ausfasert. Scheibe (14, Bild 42) auf das Seil schieben.

Starterseil durch die Öffnungen (a und b, Bild 46) einführen.

Gummigriff (15, Bild 42) und Halteblech (16, Bild 42) auf das Starterseil schieben und mit einem Knoten festhalten.

Dorn entfernen und Seil vorsichtig in das Gehäuse zurücklaufen lassen.

Die restlichen Teile (1 bis 8, Bild 42) montieren.

## ZUSAMMENBAU DES MOTORS


Montage-Vorrichtung, wie unter Bild 1 beschrieben, an das Motorengehäuse anschrauben.

### Ausmessen des Kurbelgehäuses für den Einbau der Kurbelwelle

Bild 48 und 49

Axialspiel der Kurbelwelle 0,1 ... 0,2 mm

Das Kurbelgehäuse wird bei beiden Motortypen wie folgt ausgemessen :



MAG 064

Bild 48

- 1) Maß vom eingelegten Meßring (a, aus dem Reparatur-Werkzeug) auf die Dichtfläche (b) des Kurbelgehäusedeckels (c) festlegen (ohne Dichtung).
- 2) Meßring in den Lagersitz (Abtriebsseite) des Kurbelgehäuses einlegen und Kurbelwelle einsetzen.
- 3) Maß von der Dichtfläche (d) des Kurbelgehäuses (e) (einschließlich Dichtung), zur Anlagefläche (f) für das Rillenkugellager auf der Kurbelwelle, festlegen.
- 4) Auszugleichende Differenz ausrechnen.

Beispiel :

Festgelegtes Maß laut Absatz 1)	0,80 mm
Festgelegtes Maß laut Absatz 3)	— 0,50 mm
Differenz	0,30 mm
Axialspiel	— 0,10 mm
Auszugleichende Differenz	0,20 mm

Die Differenz von 0,20 mm wird durch Beilegen von Ausgleichscheiben in den Lagersitz des Kurbelgehäusedeckels (c, Bild 48) ausgeglichen.




Bild 49

### Wellendichtringe und Rillenkugellager einpressen

Dichtringe am Außendurchmesser und an der Dichtlippe mit Heißlagerfett einfetten.

Dichtring mit Dichtlippe voraus in das Kurbelgehäuse und den Kurbelgehäusedeckel von außen bündig einpressen. Wenn erforderlich, scharfe Kanten am Gehäuse abgraten.

Rillenkugellager in das Kurbelgehäuse und den Kurbelgehäusedeckel auf Anschlag einpressen.

### Wichtig :

Erforderliche Anzahl Ausgleichscheiben in den Lagersitz des Kurbelgehäusedeckels vorher einlegen.

### Ventilstößel - Nockenwelle

Ventilstößel in die Stößelbohrungen einschieben.

Nockenwellenachse von der Magnetseite her einpressen, bis sie am Kurbelgehäuse außen (abtriebsseitig) bündig ist.

### Kurbelwelle - Nockenwelle

Bild 50

Kurbelwelle einpressen.

Ventilstößel anheben und Nockenwelle mit Regler so einschieben, daß die Markierung auf dem Stirnrad der Kurbelwelle dem markierten Zahn auf der Nockenwelle gegenüberliegt.






Bild 50

#### Kolben mit Pleuel

Bild 51

Kurbelwelle auf oberen Totpunkt stellen.

Kolbenringe so verdrehen, daß der obere Kolbenringstoß zur Ventilseite des Motors zeigt. Die beiden unteren Kolbenringstöße sollen etwa je 120° versetzt sein.




Bild 51

Den Kolben und die Pleuel-Lagerschalen gut einölen, Kolbenring-Spannband (x) ansetzen und Kolben mit Pleuel so einführen, daß die aufgeschlagene Nummer am Pleuelkopf zur Ventilseite zeigt.

#### Pleueldeckel und Ölschleuderfinger

Bild 52

Kurbelwelle auf unteren Totpunkt drehen und dabei Kolben nachschieben.


Pleueldeckel mit eingeölter Lagerschale so einsetzen, daß die eingeschlagene Nummer zur Nockenwelle zeigt.

Stets einen neuen Ölschleuderfinger, neue Pleuelschrauben und neue Sicherungsscheiben verwenden. Ölschleuderfinger einsetzen und mit Originalschrauben anziehen.

#### Anzugsmoment :

Motortyp 1017-SRL = 1,4 kpm

Motortyp 1026-SRL = 3,3 kpm




MAG 068

Bild 52

#### Achtung :

Der Ölschleuderfinger darf nur in der dargestellten Weise montiert werden, ansonst die Schmiertätigkeit nicht gewährleistet ist.

#### Kurbelgehäusedeckel



MAG 069

Bild 53

Dichtung auf das Kurbelgehäuse legen.

Kurbelgehäusedeckel mit Reglerwelle und Rillenkugellager aufpressen.

#### Achtung :

Bei der Montage muß darauf geachtet werden, daß der Bügel der Reglerwelle (s) oben steht.

Kurbelgehäusedeckel mit 5 Schrauben M 8 x 35 und Federscheiben festziehen.

Anzugsmoment : 2,3 kpm

Entstandene Spannung in den Kugellagern durch einige Schläge mit einem Gummihammer auf die Kurbelwellenenden lösen.

#### Ventile einbauen

Bild 54

Einlaß- und Auslaßventil wie folgt beschrieben einbauen.


Ventilfedern und Federteller einsetzen.

Ventil in die Ventileführung und in den Federteller schieben, dabei den Federteller zentrieren.

Kurbelwelle drehen, bis der Ventilstößel sichtbar wird, so daß man den Ventildruckschraubapparat unter den Federteller schieben kann.

Ventilfeder mit Spannapparat zusammendrücken und Ventilkeile mit Fett anbringen.

Ventilspannapparat abnehmen.



MAG 070

Bild 54

Ventil öffnen, Ventilhalter (x) unter den Ventilteller schieben.

Nockenwelle und Ventilstößel auf unteren Totpunkt stellen und Stößelkopf einsetzen.

Ventil anheben und Ventilhalter (x) wegnehmen.

#### Ventilspiel einstellen

Ventilspiel bei kaltem Motor :

Einlaß 0,10 ... 0,15 mm

Auslaß 0,15 ... 0,20 mm

Das Ventilspiel wird mit einer Fühlerlehre zwischen Ventilschaft und Stößelkopf gemessen.

Der Stößel muß auf unterem Totpunkt stehen.

Die Stößelköpfe gibt es mit verschiedenen Bodendicken von 1,90 ... 3,50 mm, in Abstufungen von jeweils 0,05 mm.

Durch Auswechseln der Stößelköpfe wird das Ventilspiel eingestellt.

#### Ventildeckel

Ventildeckel, Entlüfterdeckel und dazugehörige 2 Dichtungen anschrauben.

#### Ankergrundplatte

Zünd-, Licht- und Unterbrecherkabel durch die entsprechenden Bohrungen führen (Zündkabel darf nicht geknickt sein).

Ankergrundplatte so einsetzen, daß die Markierung der Ankergrundplatte und die Markierung am Kurbelgehäusedeckel übereinstimmt.

Ankergrundplatte mit 3 Zylinderschrauben M 4 x 12 und Federscheiben anschrauben.

#### Ventilatorschwungrad

Paßfeder in die Kurbelwelle einsetzen.

Kegel der Kurbelwelle und des Ventilatorschwungrades entfetten.

Ventilatorschwungrad aufsetzen, dabei darauf achten, daß sich die Paßfeder in der Nute des Ventilatorschwungrades führt.

#### Anmerkung :

Das Ventilatorschwungrad wird durch das spätere Anschrauben der Anwerfscheibe gesichert.

Ventilatorhaube anschrauben.

Anzugsmoment : 2,3 kpm.



## Zündeinstellung

Bild 55 und 56

Vorzündung :  $22^\circ = 2,5 \text{ mm}$  v.o.T. auf Kolben gemessen

Unterbrecherabstand :  $0,4 \pm 0,05 \text{ mm}$

Abriß Polschuh-Ankerkern : 7 ... 11 mm  
(a, Bild 56)

Meßzeug :  
Gradscheibe, Meßuhr, Bosch-Prüfgerät EFAW 87.




Bild 55

An der Ventilatorhaube sind 2 Marken eingeschlagen. «O» deckt sich mit der mit Farbe gezeichneten Schaufel des Ventilatorschwungrades, wenn der Kolben im oberen Totpunkt steht.

«Z» gibt die Zündmomentstellung an.

In dieser Stellung müssen die Kontakte gerade beginnen sich zu öffnen.

Die Zündeinstellung wird wie folgt vorgenommen :

- 1) Unterbrecher-Kontaktabstand so einstellen, daß bei höchster Nockenstellung die Kontakte  $0,4 \pm 0,5 \text{ mm}$  abheben.
- 2) Ventilatorschwungrad entgegengesetzt der Drehrichtung soweit zurückdrehen, bis die Markierung «Z» auf der Ventilatorhaube sich mit der mit Farbe gezeichneten Schaufel des Ventilatorschwungrades deckt (siehe Bild 55).
- 3) In dieser Stellung müssen die Kontakte beginnen zu öffnen.

Ist dies nicht der Fall, kann die Vorzündung durch Verdrehen der Ankergrundplatte korrigiert werden. Beim Verdrehen gegen die Drehrichtung — Zündbeginn früher. Beim Verdrehen in der Drehrichtung — Zündbeginn später.

Die Schrauben der Ankergrundplatte müssen nach einer solchen Korrektur immer wieder fest angezogen werden.

### Anmerkung :

Die Zündeinstellung kann vorteilhaft mit einem Bosch-Prüfgerät EFAW 87 vorgenommen werden.




Bild 56

Bei richtiger Zündeinstellung beträgt der Abriß 7 ... 11 mm.

Sollte der Abriß nicht stimmen, so kann dieser durch geringfügiges Verstellen der Unterbrecherkontakte richtig gestellt werden.

Wird eine neue Ventilatorhaube oder ein neues Ventilatorschwungrad eingebaut, muß eine Meßuhr oder Gradscheibe zum Ausmessen der Markierungen verwendet werden, da diese bei Ersatzteilen nicht vorhanden sind.

Nach jeder Zündeinstellung sollte überprüft werden, ob die Funkenstrecke ca. 6 mm beträgt.

Es empfiehlt sich, bei jeder Inspektion die Zündung auf richtige Einstellung zu überprüfen, bzw. neu einzustellen, weil davon die Leistung des Motors abhängt und verschiedene Lichtstörungen ihre Ursache durch die schlechte Zündeinstellung haben.


Ebenso auch den Elektroden-Abstand der Zündkerze überprüfen (Sollwert 0,5 ... 0,6 mm).

## Zylinderkopf

Bild 57

Zylinderkopfdichtung auflegen, Zylinderkopf aufsetzen, mit Zylinderkopfmuttern anschrauben.

Anzugsmoment = 2,3 kpm.



MAG 072

Bild 57

Die Muttern in der im Bild 57 angegebenen Reihenfolge anziehen.

Nach ca. 25 Betriebsstunden die Muttern bei kaltem Motor in der gleichen Reihenfolge nachziehen.

### Anmerkung :

Bei Motoren mit Rastenverstellung, hohe Muttern bei Position 2 und 4 aufschrauben.

Bei Motortyp 1017-SRL hohe Mutter bei Position 6 und bei Motortyp 1026-SRL bei Position 5 aufschrauben.

Diese hohe Mutter ist jeweils erforderlich für die Befestigung des Abdeckbleches.

### Abdeckblech - Kühlluftfilter - Anwerfscheibe

Abdeckblech auf dem Ventilatorschwungrad mit 2 Schrauben M 5 x 15 und Federscheiben anschrauben. Bei Motortyp 1026-SRL Arretierschraube für Anwerfscheibe einschrauben.

Falls feststehend, Kühlluftfilter mit 4 Sechskantschrauben M 6 x 10 und Federscheiben anschrauben.

Falls rotierend, sitzt das Kühlluftfilter bei beiden Motortypen auf der Anwerfscheibe fest.

Anwerfscheibe auf Kurbelwellenende stecken, Federscheibe und Mutter aufsetzen und leicht anziehen.

Mit Kettenschlüssel (x, siehe Bild 5) Anwerfscheibe festhalten, Mutter festziehen.

Anzugsmoment = 9 kpm.

### Kabel anklemmen - Windleitbleche montieren

Gummitüllen und Schutzhülle für Kabel mit Talg einstreichen und aufschieben.

Unterbrecherkabel am Unterbrecherknopf, Licht- und Massekabel (wenn vorhanden) an der Lüsterklemme anklemmen.

Schwarz = Unterbrecherkabel

Gelb = Lichtkabel

Braun = Massekabel

Zündkerzenstecker am Zündkabel anbringen.

Beide Windleitbleche, die Tankbandagen und die Halteflasche für Zündkabel anschrauben.

Bei Motoren mit Rastenverstellung :

Halteflasche anschrauben. Zündkerze einschrauben.

### Ansaugstutzen - Auspufftopf - Vergaser

Dichtung für Ansaugstutzen und Auspufftopf auflegen. Ansaugstutzen und Auspufftopf anschrauben.

### Anmerkung :

Auspufftopf mit Messingmuttern ohne Federringe befestigen.

Anzugsmoment :

Motortyp 1017-SRL = 1,0 kpm

Motortyp 1026-SRL = 2,3 kpm

Vergaser aufstecken und Klemmschraube anziehen.

### Haltewinkel - Reglerhebel

Bild 58

Haltewinkel (m) anschrauben.

Reglerhebel (n) auf die Reglerwelle (o) schieben und an dem Drosselwellenhebel einhängen.







Bild 58

Reglerwelle (o) mit Schraubendreher nach links verdrehen, auf Anschlag bleiben. Drosselklappe ganz öffnen und Mutter (p) festziehen.

#### Reglerzug



MAG 074

Bild 59

Reglerfeder (d) in die mittlere Bohrung des Reglerhebels (n) einhängen.

Zugseil durch die Stellschraube im Haltewinkel (m) schieben.

Rückholfeder (b) auf das Zugseil und Einstellschraube schieben.

Klemmhülse (c) aufschieben und Zugseil (a) und Reglerfeder (d) festklemmen.

Das Zugseil soll bei geschlossener Drosselklappe 0,5 ... 1,0 mm Spiel haben.

Bei Motoren mit Rastenverstellung Zugfeder in die mittlere Bohrung einhängen.

Zugfeder durch die Haltetasche führen und Haltegriff montieren.

#### Anmerkung :

Wird die Reglerfeder (d) in die äußere Bohrung des Reglerhebels eingehängt, so erhöht sich die Motorendrehzahl um ca. 400 U/min.

Wird die Reglerfeder (d) in die innere Bohrung des Reglerhebels eingehängt, so sinkt die Motorendrehzahl um etwa 400 U/min.

#### Kraftstoffbehälter

Tankunterlagen auflegen, Kraftstoffbehälter mit Kraftstoffhahn auflegen und mit Tankbandagen festschrauben.

Kraftstoffleitung am Vergaser aufstecken.

#### Ölbaddluftfilter, bzw. Naßluftfilter

Anschlußstück (c, Bild 2) auf den Vergaser schieben.

Abstützlasche (d, Bild 2) mit 2 Sechskantschrauben M 8 x 15 und Federringen anschrauben.

Anschlußstück am Vergaser festschrauben. Ölbaddluftfilter auf Anschlußstück setzen und festschrauben.

Beide Motortypen können wahlweise mit einem Naßluftfilter ausgerüstet werden.

Falls ein Naßluftfilter montiert wird, diesen Filter auf Vergaser setzen und festschrauben.

#### Reversierstarter

Reversierstarter mit 3 Sechskantschrauben M 8 x 25 und Federscheiben anschrauben.

Bei Motortyp 1017-SRL :

4 Sechskantschrauben M 6 x 10 mit Federscheiben verwenden.

Motor von der Montage-Vorrichtung abschrauben.

Ölablaßschraube einschrauben. Neue Dichtung verwenden.

Motorenöl auffüllen (siehe Schmierplan Seite 42).

## PROBELAUF DES MOTORS

Ist der Motor wieder zusammengebaut und Öl eingefüllt, muß bei einem Motor mit Regler außer der Leerlaufdrehzahl auch die Höchstdrehzahl eingestellt werden.

Drehzahleinstellungen sollen immer bei warmen Motor erfolgen.

#### Leerlaufeinstellung

Handhebel oder Gasregulierhebel schließen, mit der Leerlauf-Einstellschraube die erforderliche Leerlaufdrehzahl einstellen und mit der Leerlauf-Luftregulierschraube den Rundlauf des Motors bzw. das Kraftstoff-Luftgemisch korrigieren.

Bei Motoren mit Rastenverstellung soll die Zugfeder ca. 0,5-1,0 mm Spiel haben, wenn der Haltegriff in der unteren Raste (Leerlauf) am Rastenbügel eingehängt ist.

Bei Motoren mit Gashebel soll der Seilzug ca. 1 mm Spiel haben, wenn der Gashebel geschlossen ist (Leerlauf).

Ein sauber eingestellter, möglichst langsamer Leerlauf ist gerade bei stark wechselnder Belastung mitbestimmend für sparsamen Kraftstoffverbrauch.

#### Anmerkung :


Unbedingt wichtig ist eine niedrige Leerlaufdrehzahl bei allen Motoren, die mit einer Fliehkraftkupplung ausgerüstet sind. Nur bei langsamem Leerlauf können die Fliehkörper des Kupplungsgehäuses ganz freigegeben. Dadurch wird übermäßige Erwärmung und vorzeitige Abnutzung der Kupplung vermieden.

#### Höchstdrehzahl einstellen

Bild 60

Drehzahlmesser an der Abtriebswelle ansetzen und Gasregulierhebel bzw. Zugseil für Drehzahlverstellung so weit öffnen, bis gewünschte Drehzahl erreicht ist.

Wird die Drehzahl nicht erreicht, Einstellschraube (x) weiter herausdrehen. Ist die Drehzahl erreicht, Stellschraube (x) bis zum Anschlag an die Klemmhülse (o) einschrauben und mit Mutter kontern. Hierdurch kann die eingestellte Höchstdrehzahl nicht mehr überschritten werden.



MAG 075

Bild 60

#### Anmerkung :

Ist das Aggregat, welches der Motor antreibt, nicht vorhanden, kann die Höchstdrehzahl für den belasteten Motor nicht eingestellt werden.

Die Höchstdrehzahl des Motors, in unbelastetem Zustand wird ca. 300 U/min höher eingestellt.



AUFSTELLUNG BZW. ANBAU DES MOTORS

Beide Motortypen sind Einbaumotoren, die für die verschiedensten Zwecke, wie beispielsweise in Baumaschinen oder zum Antrieb von elektrischen Generatoren, Pumpen usw. Verwendung finden. Die für jeden Verbrennungsmotor gültigen Einbaubedingungen sind, soweit ein Motor im Gerät eingebaut ist, durch die Herstellerfirma des Geräts berücksichtigt. Für den Fall, daß ein Motor für einen speziellen Antriebsfall eingesetzt werden soll, sind bei der Aufstellung bzw. beim Anbau eines Motors folgende Punkte unbedingt zu beachten :

- 1. Die vom Lüfter angesaugte Kühlluft muß ungehindert von den Kühlrippen abströmen können, besonders, wenn der Motor unter einer Schutzhaube arbeitet. Jede Motorverkleidung muß genügend Frischluft ein- und Warmluft austreten lassen, da sonst für den Motor keine ausreichende Kühlluft vorhanden ist.
- 2. Der Motor kann in eingebautem Zustand vorübergehend bei Schräglagen bis 15° betrieben werden. Größere Schräglagen bis 30° sind kurzfristig zulässig, aber zu vermeiden.

Die Ölmenge kann nur bei Normallage des Motors mit dem Ölmeßstab kontrolliert werden.

- 3. Alle am Motor befindlichen Schmierstellen müssen zur Wartung ohne weiteres zugänglich sein.
- 4. Um das innere und äußere Verschmutzen des Motors zu unterbinden, muß die Luft, die vom Filter und vom Ventilator angesaugt wird, aus staubfreier Zone entnommen werden. Außerdem soll

der Schmutz, der bei landwirtschaftlichen Maschinen durch die Fahrzeugräder auf den Motor geworfen wird, durch geeignete Schutzbleche ferngehalten werden. Obwohl der Motor gegenüber Witterungseinflüssen nicht empfindlich ist, sollte im Interesse eines guten Motorzustandes und Erhaltung ständiger Betriebsbereitschaft eine Regenschutzhaube vorhanden sein.

- 5. Arbeitet der Motor in einem geschlossenen Raum, müssen die Abgase durch ein Rohr von mindestens 40 mm lichter Weite und ohne scharfe Krümmung ins Freie gelenkt werden. Bei längeren Abgasleitungen ist ein Kondensatsammler vorzusehen, der das Zurückfließen des Kondenswassers in die Auspuffanlage verhindert.

Auch die Schweißwasserbildung mit ihren unangenehmen Folgeerscheinungen, bei Motoren in geschlossenen Räumen, ist durch intensive Belüftung weitgehendst auszuschalten.

- 6. Bei Motoren mit Reversierstarter oder Starterrolle muß für ausreichenden Startweg Sorge getragen werden.

Weiter ist zu beachten, daß der Motor fest angeflanscht ist bzw. der Sockel auf einer harten, festen Ebene steht. Die Festigkeit des Geräteraumens muß so groß sein, daß Verwindungen zwischen Motor und angetriebenem Gerät vermieden werden. Motor und Getriebewelle müssen bei unmittelbarer Kupplung genau zueinander fluchten. Der Geräteraum soll gegenüber dem Fundament durch Gummipuffer abgestützt sein.

EINFLUSS DES MOTORENSTANDORTES AUF DIE LEISTUNG

Nachfolgend sind diejenigen Gesichtspunkte aufgeführt, die berücksichtigt werden müssen, wenn Motoren in heißen oder feuchten Klimaten (Tropen) bzw. in großen Höhenlagen eingesetzt werden.

Die Leistungsangabe ist auf eine Ansauglufttemperatur von + 20° C, eine relative Luftfeuchtigkeit 60 % und eine Standorthöhe NN (Meereshöhe) bezogen. Jede Abweichung von den obengenannten Größen beeinflußt die Motorleistung und Vergasereinstellung.

Wird daher der Motor in heißem oder feuchtem Klima bzw. großen Höhenlagen eingesetzt, kann nach folgender Faustregel die zu erwartende Leistung ermittelt werden :

- 1. Für je 100 m über Bezugsstandort NN tritt eine etwa 1,4 % ige Leistungsminderung ein.
- 2. Für eine jeweils um 10° C höhere Ansauglufttemperatur (als 20° C) tritt Leistungsabfall um jeweils 4 % ein.
- 3. Bei extrem hoher Luftfeuchtigkeit (90 ... 100 %) tritt für eine jeweils um 10° C höhere Ansauglufttemperatur (als 20° C) ein nochmaliger Leistungsabfall von etwa 1,5 ... 2 % ein.

Beispiel :

- 1. Standorthöhe am Betriebsort :  
1200 m über Meereshöhe
- 2. Lufttemperatur :  
+ 30° C

EINLAUFZEIT

Auch noch so fein bearbeitete Flächen an Kolben und Zylinder eines Motors haben rauhere Oberflächen als Teile, die schon längere Zeit aufeinander gleiten.

Jeder Kolben muß daher in der ersten Zeit seiner Benutzung einlaufen.

Eine übertriebene Vorsicht ist jedoch keineswegs nötig. Der Motor darf nur nicht in den ersten 20 ... 30 Betriebsstunden bis an die Grenze seiner Leistungsfähigkeit beansprucht werden.

Auch zum Einfahren genügt das im Schmierplan vorgeschriebene Motorenöl.

Anweisungen für unsere stationären Benzinmotoren, die in landwirtschaftliche Geräte eingebaut sind

Es besteht Anlaß, die Kunden, die landwirtschaftliche Geräte mit Motoren unseres stationären Bauprogrammes

- 3. Relative Luftfeuchtigkeit :  
95 %

Die Leistungsminderung beträgt infolge :

1. 12 x 1,4 % . . . . .	= 16,8 %
2. 1 x 4 % . . . . .	= 4,0 %
3. 1 x 2 % . . . . .	= 2,0 %
	<hr/> 22,8 %

Die Summe der Leistungsminderung beträgt insgesamt ca. 23 %, d.h. die ursprüngliche Leistung, z.B. bei Motortyp 1026 von

6,5 PS verringert sich auf 5 PS

Weitere Einflußgrößen

- 1. Staub- und Sandeinwirkung  
Auf saubere Filter achten. Größte Bedeutung hat die rechtzeitige Filterkontrolle bzw. - pflege (evtl. schon nach wenigen Betriebsstunden).

- 2. Wärmeeinwirkung  
Vor intensiver Wärmeeinstrahlung ist der Motor durch geeignete Abschirmung zu schützen (bei Sonneneinstrahlung z.B. Sonnensegel verwenden).

Das Lochblech (Schutzgitter) des Kühlluftgebläses, die Lüfterschaukeln und gegebenenfalls die Zylinderrippen sind von Zeit zu Zeit zu reinigen.

in Besitz haben, auf folgendes hinzuweisen :

- 1. Die Motoren sollen nur in ihrem Drehzahlbereich, für den sie ausgelegt sind, arbeiten.  
Ein Überdrehen wird durch den eingebauten Regler verhindert.
- 2. Das unnötige Hochjagen im Leerlauf, besonders kurz nach dem Ingangsetzen des Motors, ist zu vermeiden.
- 3. Überdrehzahlen, wie sie beispielsweise beim Bergabfahren auf der Strasse erreicht werden können, sind durch rechtzeitiges Abbremsen unbedingt zu vermeiden.

In solchen Fällen, in denen der Kunde durch unsachgemäße Behandlung irgendwelche Motorschäden verursacht, sind wir von der Gewährleistungspflicht befreit.



SCHMIER- UND WARTUNGSPLAN

Wartungs- bzw. Schmierstelle	Schmiermittel und -menge bzw. Wartungsarbeiten	Wartungszeitplan						
		Tglich	nach je 40 Betr.-Std.	nach je 100 Betr.-Std.	nach je 250 Betr.-Std.	nach je 2000 Betr.-Std.	bei Bedarf	bei Montage
lbadiuftfilter	Sobald lfullung verschlamm, Filter reinigen und bis zur Strichmarke mit Motorenl nachfllen.	X						
	Filteroberteil mit Kraftstoff reinigen (bei starkem Staubanfall entsprechend frher).			X				
Alle Triebwerksteile im Kurbelgehuse, Ventile, Stel und Zylinderlaufbahn	Motorenl SAE 20 im Winter und SAE 30 im Sommer. 0,7 ltr. bei Motor-Typ 1017-SRL und 1,0 ltr. bei Motor-Typ 1026-SRL einfllen (lstand mu stets zwischen der oberen und unteren Markierung am lmestab stehen). Bei neuen oder berholten Motoren mu der erste lwechsel nach 10 Std. und der zweite nach 25 Std. vorgenommen werden.	lkontrolle	lwechsel					
Reglergestnge	Die Gelenkstellen mit etwas l versehen.		X					
Zylinder, Zylinderkopf, Khlflutsieb	Sobald Khlrippen am Zylinder und -kopf, oder Khlflutfilter an der Lfterhaube verschmutzt, diese subern.			X				
Batterie	Bei Motoren mit Starter-Generator, Batterie pflegen.			X				
Ventilspiel	Je nach Belastung des Motors nach je 50 ... 100 Std. das Ventilspiel prfen und gegebenenfalls nachstellen.			X				
Zndkerze und Zndanlage	Prfen, reinigen und evtl. nachstellen bzw. einstellen. Schmierflz der Zndanlage mit etwas Spezialfett (Bosch Ft 1 v 4) versehen.				X			
Ventile und Ventilsitze	Kompressionsdruck prfen (7 ... 8 kg/cm). Wird dieser Kompressionsdruck nicht erreicht, Ventile und Ventilsitze nachschleifen.				X			
Zylinderkopf	Muttern fr Zylinderkopf, bei kaltem Motor, auf 2,3 kpm nachziehen. (Bei neuen oder berholten Motoren nach den ersten 25 Betr.-Std. die Muttern nachziehen.)				X			
Kraftstofftank, -Hahn und -Leitung	Zumindest alle 250 Std. reinigen. Kraftstoffsieb bei Bedarf auswechseln.				X			
Starter-Generator	Kohlebrsten von Zeit zu Zeit berprfen. Rillenkugellager prfen und mit Bosch-Fett Ft 1 v 25 fllen. Bei Bedarf auswechseln.					X		
Vergaser	Vergaser von Zeit zu Zeit reinigen und auf richtige Einstellung prfen. Darauf achten, da die Drosselklappe und das Reglergestnge in keiner Stellung hngen bleiben.						X	
Reversierstarter	Lagerbolzen und Zugseil leicht mit Molykote-lgemisch einfetten.							X
Wellendichtringe fr Kurbelwelle	Rillen mit Heilagerfett ausfllen.							X
Ausrckbare Kupplung (Antriebswelle)	Reichlich mit Getriebefett einfetten.							X
EINFACH- GETRIEBE	Getriebel SAE 80	lkontrolle	lwechsel					
	Getriebe							
DOPPEL- GETRIEBE	Getriebel SAE 80							
	Getriebe							
Mot.-Typ 1017-SRL	normal angebaut :							
Mot.-Typ 1026-SRL	normal angebaut :							
Mot.-Typ 1017-SRL	normal angebaut :							
Mot.-Typ 1026-SRL	normal angebaut :							

CASTROL Motorenl ausschlielich empfohlen

HINWEISE ZUM SCHALTPLAN  
Fr LICHT- UND ZNDANLAGE

Sofern eine Lichtspule im Schwungmagnetznder eingebaut ist, erzeugt diese einen Wechselstrom mit einer Lichtleistung von 16 Watt, 6 Volt.

Smtliche Stromverbraucher werden gleichstromseitig an der Batterie (6,7 ... 9 Ah, 6 Volt) angeschlossen, welche ber einen Gleichrichter mit Drosselspule aufgeladen wird (siehe Schaltplan).

Fr Schlepperfahrzeuge sollen Spezial-Glhlampen 7 Volt, 3 Watt verwendet werden, die allgemein als Schlepperlampen im Handel erhltlich sind.

Bei Ausfall der Batterie kann im Notfall bis zur Behebung der Strung weiter gefahren werden. Es ist aber darauf zu achten, da der Motor nicht mit Vollgas gefahren wird, da sonst die Gefahr besteht, da die Glhlampen wegen zu hoher Spannung durchbrennen.

Auf eine gute Masseverbindung der einzelnen Stromverbraucher zum Fahrgestell ist zu achten.

HINWEISE ZUM SCHALTPLAN  
Fr STARTER-GENERATOR

Der Motorentyp 1026-SRL kann auf Wunsch mit einem Starter-Generator (BOSCH-Nr. 0 010 350 005) geliefert werden.

Er dient zum Starten des Motors und als Stromquelle fr die elektrische Ausrstung des Fahrzeuges.

Leistungsabgabe :

- a) als Starter : 1 PS bei einer Nennspannung 12 Volt
- b) als Generator : 11 Ampere bei einer Generatorspannung 14 Volt


Als Spannungsregler wird der Reglerschalter (BOSCH-Nr. 0 190 219 001) verwendet.

Je nach Verwendungszweck des Motors ist eine Batterie von 24 ... 56 Ah, 12 Volt, erforderlich.

Beim nachtrglichen Einbau des Starter-Generators bzw. Auswechseln der Anschluleitungen ist auf den richtigen Leitungsquerschnitt zu achten (siehe Schaltplan).




SCHALTPLAN FÜR LICHT- UND ZÜNDANLAGE



- |                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| A = Schwunglichtmagnetzündler | H = Horn - Druckknopf          |
| B = Kurzschlußdruckknopf      | J = Sicherungsdose (2 x 2,5 A) |
| C = Gleichrichter mit Drossel | K = Scheinwerfer               |
| D = Zug - Lichtschalter       | L = Steckdose                  |
| E = Sicherung 2,5 A           | M = Stecker                    |
| F = Batterie                  | N = Schlußlicht                |
| G = Horn                      |                                |

SCHALTPLAN FÜR STARTER-GENERATOR



- |                       |                      |              |
|-----------------------|----------------------|--------------|
| A = Starter-Generator | C = Startschalter    | E = Batterie |
| B = Reglerschalter    | D = Ladekontrollampe |              |



RICHTLINIEN FÜR DEN BETRIEB MIT PETROLEUM ODER KEROSIN

Beide Motortypen können bereits serienmäßig ab Werk für Petroleum oder Kerosin-Betrieb ausgerüstet werden. Die Ausrüstung dieser Motoren besteht aus einem 2-Kammertank, den entsprechenden Leitungen und einem Dreiweghahn. Die kleinere Kammer dient zur Aufnahme von normalem Benzin, die größere Kammer enthält Petroleum bzw. Kerosin. Wegen der geringen Klopfestigkeit des Petroleums bzw. Kerosins muß die Verdichtung, die für Benzin 7 : 1 beträgt, auf 5,75 : 1 herabgesetzt werden. Dies wird durch Einbau eines Zylinderkopfes mit größerem Verbrennungsraum erreicht.

Die Vorzündung bleibt unverändert: im Stillstand bei allen Motoren 22° vor o. T.

Der Vergaser enthält einen Ablaßhahn, der im Boden des Schwimmergehäuses sitzt.

Die Vergasereinstellung bzw. Düsenbestückung ändert sich und ist aus der Vergasertabelle, Seite 24, zu ersehen.

Der Leistungsverlust bei Petroleum- bzw. Kerosinbetrieb beträgt etwa 10 ... 12 % gegenüber dem Normalbetrieb mit Benzin.

Es ist zu beachten, daß nicht ausgelastete Motoren, d. h. solche Motoren, die ungewöhnlich lange im Leerlauf laufen müssen, sich für diesen Betrieb nicht eignen. Es müssen mindestens 40 ... 50 % der Nennleistung vom Motor abgenommen werden. Motoren, die dauernd mit geringer Leistungsabnahme beansprucht werden, führen, weil sie zu kalt bleiben, zu Störungen.

Bei Inbetriebnahme des Motors ist folgendes zu beachten :

Vor dem Starten des kalten Motors wird der Ablaßhahn am Vergaser geöffnet, um das Petroleum im Schwimmergehäuse abzulassen. Den Dreiweghahn auf Benzinbetrieb (Startkraftstoff) einstellen. Der Motor soll mit Benzin etwa 3 ... 5 Minuten unter Belastung warmlaufen. Anschließend den Dreiweghahn auf Petroleum bzw. Kerosin umstellen. Der warmgelaufene Motor läuft dann mit Petroleum bzw. Kerosin weiter.

ANZUGSMOMENTE DER SCHRAUBEN UND MUTTERN

Motor-Teil	1017-SRL	1026-SRL
Zylinderkopf	2,3 kpm	2,3 kpm
Kurbelgehäusedeckel	2,3 kpm	2,3 kpm
Pleuelstange	1,4 kpm	3,3 kpm
Ventilatorhaube	2,3 kpm	2,3 kpm
Ansaugstutzen	1,0 kpm	2,3 kpm
Ventilatorschwungrad	9,0 kpm	9,0 kpm
Lagerflansch am Kurbelgehäuse	2,3 kpm	2,3 kpm

MOTORSTÖRUNGEN

Im folgenden geben wir eine Reihe von Störungen an, die evtl. auftreten können.

A Motor springt nicht an

- a) Keine Kraftstoffzuleitung, weil
  - 1. Kein Kraftstoff im Tank
  - 2. Kraftstoffhahn geschlossen oder verschmutzt
  - 3. Kraftstoffleitung verstopft oder geknickt
  - 4. Schwimbernadel klemmt
- b) Kein zündfähiges Gemisch, weil
  - 1. Wasser im Vergaser
  - 2. Düsen verstopft
  - 3. Gemisch durch zuviel Tupfen oder undichten Schwimmer überfettet
  - 4. Starterklappe nicht geschlossen (für Kaltstart) oder nicht geöffnet (für Start bei warmem Motor)
  - 5. Falschluf durch losen Vergaser oder Ansaugleitung
- c) Keine Zündung vorhanden, weil
  - 1. Zündkerze äußerlich naß
  - 2. Zündkerze verölt, naß, überbrückt oder beschädigt
  - 3. Zündkabel lose oder gerissen
  - 4. Unterbrecherknopf klemmt oder ist beschädigt
  - 5. Kurzschluß am Unterbrecherknopfkabel
  - 6. Unterbrecherkontakt verölt, naß oder verschmort
  - 7. Zündspule fehlerhaft
  - 8. Kondensator beschädigt
- d) Keine Kompression vorhanden, weil
  - 1. Ventile zu wenig Spiel haben
  - 2. Ventile in den Ventileführungen klemmen
  - 3. Ventile undicht
  - 4. Ventilefeder gebrochen
  - 5. Zylinderkopf lose oder Dichtung beschädigt
  - 6. Kolbenringe beschädigt
  - 7. Kolben und Zylinder zu stark ausgelaufen

B Sonstige Motorstörungen

- a) Motor arbeitet unregelmässig, weil
  - 1. Starterklappe geschlossen
  - 2. Vergaser überläuft, weil der Schwimbernadelsitz verunreinigt, ausgeschlagen oder der Schwimmer undicht ist
  - 3. Reglergestänge klemmt
  - 4. Luftfilter verschmutzt ist
  - 5. Die Kompression zu gering ist (siehe unter A, Punkt d)
  - 6. Zündkabel lose oder beschädigt
  - 7. Unterbrecherkontakte verölt oder verschmort
- b) Motor klingelt bei Vollgaslaufen unter Last, weil
  - 1. Motor zuviel Frühzündung hat
  - 2. Im Verbrennungsraum eine zu große Ölkohleschicht vorhanden ist
  - 3. Zündkerze nicht dem vorgeschriebenen Wärmewert entspricht
  - 4. Motor zu heiß wird (siehe unter B, Punkt d)
- c) Motor knallt oder patscht in den Vergaser, weil
  - 1. Motor zu wenig Kraftstoff erhält
  - 2. Zündkerze glüht, weil falscher Wärmewert
  - 3. Motor falsche Luft erhält
  - 4. Wasser im Vergaser
  - 5. Ventile undicht
  - 6. Ventilefedern lahm
  - 7. Zündung verstellt
- d) Motor wird zu heiss, weil
  - 1. Kühlluftfilter oder Kühlrippen des Zylinders verschmutzt
  - 2. Zündung verstellt
  - 3. Motor zu wenig Kraftstoff erhält